

DGI- SCI- CAM- 01439



Santa Marta D.T.C.H, 28 JUL 2015

Doctor  
**ORLANDO E. CABRERA MOLINARES**  
Director General  
**Corporación Autónoma Regional del Magdalena - CORPAMAG**  
Av. Del Libertador No. 32 - 201 Barrio Tayrona, Santa Marta D.C.T.H.  
Santa Marta, Magdalena.

A  
Concepto

**ASUNTO:** Entrega de *Concepto técnico (CPT-CAM-014-15)* sobre vertimiento de sustancia indeterminada en el sector Los Cocos, bahía de Santa Marta, Magdalena.

Cordial saludo,

Con la presente, me permito hacer entrega del Concepto técnico CPT-CAM-014-15, sobre el vertimiento de sustancia indeterminada en el sector Los Cocos el pasado 1 y 2 de julio de 2015. En este informe se describen las metodologías y lugares donde se realizaron toma de muestras como también los resultados realizados in situ, de variables físicasquímicas que aportaron para los resultados obtenidos.

Cualquier aclaración o adición, no dude en comunicarse con el Subdirector Jesús Garay Tinoco al correo electrónico [jesus.garay@invemar.org.co](mailto:jesus.garay@invemar.org.co).

Cordialmente,

**JESUS A. GARAY T.**  
Director General (E)

Elaboró: C García.

Revisó: L. Espinosa.

SCI:

Sede Principal: Calle 25 No. 2-55 Playa Salguero, Rodadero, Santa Marta D.T.C.H. Colombia  
(+57) (+5) 432 86 00 Fax: (+57) (+5) 432 86 94 Cel: 314 592 8079 NIT:800250062-0  
[www.invemar.org.co](http://www.invemar.org.co) Invemar @invemarcolombia



20 Años  
en el SINA